

Änderungen in der Bauanleitung 3.9

Datum	Seite	Druckfehler / Änderungen
25.07.16	33	Funktion der Dioden D1-D24 (V/R) ergänzt
	62	Beschriftung der Dioden D1-D24 ergänzt.
12.02.17	130	Zeichnung ergänzt
27.04.17	159	Programmzweig BP in EP getauscht
	div.	Das Wort „stets“ einige Male gelöscht
18.12.17	140	Hinweis auf userport.exe ab Windows XP ergänzt.
05.03.20	196	DE-DE-DS-DS-DS geändert in DE-DE-DS-DS Anschlüsse links von GBUF-Ausgangs- zu Eingangsbezeichnung geändert
12.04.20	87	2 Muttern M3 bei GBUF ergänzt.
	127	Je zwei Muttern M3 bei GBUF- und OSZ-Montagezeichnung ergänzt.
	129	Hinweis zur GBUF-Platine (Zugänglichkeit für GP00/01 erhalten) ergänzt.
23.04.20	166	redaktionelle Änderungen
	168	
19.11.20	87	Bei GBUF den Hinweis (nur MpC-Classic) entfernt
14.12.21	170, 171	In Kapitel 7.9 PCKom 2x den Hinweis auf Abbildung 17 gesetzt (statt fälschlich 9)
15.01.22	150, 152	Erläuterung für Anschluss der 9122-Postrelais präzisiert.
15.02.22	16, 17	Pfeile bei 8707 und 9473 richtig gestellt